

Axiomes



590573

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefono: 0041 21 641 75 30



GRANCIA, 24.01.2026 10:42

Incarico/Bolla: C007 - 220262 - 1

Nostro no. cliente:

Vostro rif: / RMA:

Spediamo come RiG: Riparazione in garanzia

Q.tà:	1.00
Fabbricazione:	KRUPS
Tipo:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
No. serie:	252591131243158A048
Accessorio:	Completo in scatola originale
Stato:	Buono
Descrizione errore:	Non si accende

Commissione : SALVATORE CARMECI
VIA RAINÉD 24
CH 6807 TORRICELLA-TAVERNE

No. buono d'acquis	6755
No. ID cassa	103
Numero-Articolo	41102203075
Data d'acquisto	20.12.2025

Codice EAN



Vi preghiamo di evadere il più presto possibile l'ordine.
In caso di ritorno, prego indicare sempre il nostro numero d'ordine.

Trattato da : JEVREMOVIC_D

Firma officina



Media Markt Svizzera SA
succursale di Grancia
Centro Lugano Sud
6916 Grancia
Tel. 0848 544 455

2203075 99,00 b
KRUPS
XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

Totale CHF 99,00

Attendant-Id: 11453
ECR-Id: 103
ECR-Seq: 1388
EFT Ref-No: 01286204

Buchung
PostFinance Card Contactless
XXXXXXXXXXXXXXXXX8434

20.12.2025 10:56
Trm-Id: 31489843
Trx. Seq-Cnt: 01286204
Auth. Code: 5nnuDI
Acq-Id: 000000000004

Total-EFT CHF: 99.00

POSTCARD 99,00

incl. 8,10% IVA (b) 7,42
Valore merce netto (b) 91,58

CHE-116.285.317 IVA
Scontrino = Garanzia (2 anni)
Restituzione entro 14 giorni
(conf.chiusa / non utilizzato)
Esclusi articoli igienici
www.mediamarkt.ch
Grazie per il vostro acquisto

6755 C007 103 11453 20.12.2025 10:57


06755006011032025122010574

myMediaMarkt

C007 - 220262 - 1



Mittente
MEDIA MARKT
GRANCIA

Destinatario
AXIOMES ENGINEERING S
SERVICE

Fornitore GROUPE SEB
SCHWEIZ GMBH

KRUPS
XN306TCH PIXI REDESIGN T
CAPSULE MACHINE NESPRESSO
2203075 1/1

RMA-No.

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Numéro de réparation Axiomes :

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			