

Axiomes



590692

AXIOMES
Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
1032 Romanel s. Lausanne
Suisse

9. Februar 2026

NESPRESSO Atelier XN8908CH

Sehr geehrte Damen und Herren

Kaffeemaschine verliert Wasser während dem Kaffeeauslauf.
Bitte um Reparatur, evt. Kostenvoranschlag,

Besten Dank.

Mit freundlichen Grüßen

Markus Meier
Bahnstrasse 20
6208 Oberkirch LU
Tel 079 753 94 79
meier.marcus@bluewin.ch

LA SEMEUSE S.A.

Allée des Paysans-Horlogers 1
CH-2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. + 41 (0) 32 926 44 88

Fax. + 41 (0) 32 926 65 22

info@lasemeuse.ch

www.lasemeuse.ch

No. TVA : CHE-112.130.360 TVA

IBAN : CH89 0024 2242 E501 7517 1



2225633 81729

Herrn
Markus MEIER
Bahnstrasse 20
6208 OBERKIRCH LU

RECHNUNG No 2225633 18.10.2023

Geliefert an:

Herrn
Markus MEIER
Bahnstrasse 20
6208 OBERKIRCH LU

Tél.: 0797539479

E-Mail: meier.marcus@bluewin.ch

Seite 1

Kundennummer 81729

Bestellnummer 2152684

Lieferscheinnr 819099

Bestellt von Carte primes 17.10.2023

94 Lieferung durch Poste Clients 17.10.2023

Artikel Nr.	Menge	Einheit	Beschrieb	E	Preis	Betrag
90147002	1		KAFFEEMASCHINE KRUPS ATELIER	11	369.000	369.00
			Remise 100.00 %			-369.00
			OFFERT			
	500	85	ERHALTENE PRAEMIENKARTEN	0	0.000	0.00
	501	1		11	0.000	0.00

Wir danken Ihnen für Ihre Treue an den Kaffees La Semeuse.
und hoffen, dass unsere Produkte Sie weiterhin völlig
zufriedenstellen werden.
Freundliche Grüsse

Guten Tag
Kaffeemaschine verliert Wasser
wahrscheinlich Wasserleitung defekt!

MB
Markus Meier

Mwst

Zahlungskonditionen: Nicht verrechnet

GESAMTTOTAL CHF

Die ungerechtfertigten Skonti und Abzüge werden automatisch auf der nächsten Rechnung nachgeholt

FV / /FV 40

Votre café torréfié à 1000 m d'altitude | Ihr auf 1000 m ü. M. gerösteter Kaffee

LA SEMEUSE

en grains - moulu - portions - capsules - soluble





Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTH		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale	/		
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal	/		
	Taché/sale			