

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



ST. GALLEN, 07.03.2026 14:29

Auftrag/Lieferschein: C010 - 260513

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
Serien-Nr.:	2525911312528
Zubehör:	kaffemaschine komplett mit original schachtel
Zustand:	Gerät ist bestaubt und hat es auch trockene tropfen drauf
Fehlerbeschreibung:	Kaffeemaschine funktioniert nur noch sporadisch beim benutzen auch wird es recht heiss und wurde es entkalt jedoch funktioniert es nicht richtig und tönt sehr laut

Kommission : THIERRY BEER
HAUPTSTRASSE 59
CH 9126 NECKER

Kaufbeleg-Nr.	4116
Kassen-ID-Nr.	101
Artikel-Nummer	41102203075
Kaufdatum	22.11.2025

EAN-Code



Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : 4754

Unterschrift Werkstatt



Media Markt Schweiz AG
Zweigniederlassung St. Gallen
Herisauerstrasse 5
9015 St. Gallen
Tel. 0848 544 455

für die Schadenmeldung

2242340
JAZWARES
SQUISHMALLOWS SERIE 18 19CM
4264 PLUSH

14,95 b

II

ckten Schadenfall nach Ablauf der Herstellergarantie (2 Jahre ab

lichst online unter: www.helvetic-warranty.ch

2203075
KRUPS
XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
4110 CAPSULE MACHINE NESPRESSO

99,00 b

folgende Unterlagen:

icherten Gerätes
er Verpackung oder teilweise auf dem Kaufbeleg)

2005085
2020 GARANTIE 2+1 KLEINELEKT
Vertragsnummer: 00611.1110288
für 2203075
gemäss AGB 2020 GARANTIEVERLÄNGERUNG 2
+ 1 KLEINELEKTRO
versicherter Wert: 99,00

9,95 a

ldung Hilfe benötigen, sind wir folgendermassen erreichbar:

ag / 09.00 bis 18.00 Uhr

c Warranty die nötigen Schritte zur Behebung ein.

2221973 (2 x 5,95)=
STARBUCKS
6221219 SINGLE ORIGIN GUATEM
629 BEVERAGES CAPSULS & PADS

11,90 c

rab von der Helvetic Warranty geprüft werden muss.
Zusage von Helvetic Warranty können die Leistungen

Total CHF	135,80
Bar CHF	200,00
Rückgeld CHF	-64,20
incl. 0,00% Mwst (a)	0,00
incl. 8,10% Mwst (b)	8,54
incl. 2,60% Mwst (c)	0,30
Netto-Warenwert: (a)	9,95
Netto-Warenwert: (b)	105,41
Netto-Warenwert: (c)	11,60

260513

CHE-116.285.317 MWST
Quittung = 2 Jahre Garantie
Umtausch innert 14 Tagen, Software,
Hygieneartikel, Kopfhörer, Outlet,
Mystery Boxen sind ausgeschlossen
Vielen Dank für Ihren Einkauf
www.mediamarkt.ch

1116 CD10 101 10490 22.11.2025 11:19



MediaMarkt

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Telefon: 0041 21 641 75 30



ST. GALLEN, 07.03.2026 14:29

Auftrag/Lieferschein: C010 - 260513

Unsere Kundennummer:

Ihre Referenz: / RMA:

Wir senden Ihnen als RiG: Garantiereparatur

Menge:	1.00
Fabrikat:	KRUPS
Typ:	XN306TCH PIXI REDESIGN TITAN
Serien-Nr.:	2525911312528
Zubehör:	kaffemaschine komplett mit original schachtel
Zustand:	Gerät ist bestaubt und hat es auch trockene tropfen drauf
Fehlerbeschreibung:	Kaffeemaschine funktioniert nur noch sporadisch beim benutzen auch wird es recht heiss und wurde es entkalt jedoch funktioniert es nicht richtig und tönt sehr laut

Kommission : THIERRY BEER
HAUPTSTRASSE 59
CH 9126 NECKER

Kaufbeleg-Nr.	4116
Kassen-ID-Nr.	101
Artikel-Nummer	41102203075
Kaufdatum	22.11.2025

EAN-Code



3 045380 024823

Wir bitten um schnellstmögliche Erledigung des Auftrages. Bei Rückfragen unbedingt o.a. Nummer angeben.

Bearbeiter/-in : 4754

Unterschrift Werkstatt

Axiomes



590906

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MT+1		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures	/		
Etat propreté	Normal Taché/sale	/		