



* 1 5 5 6 8 8 0 *

1556880

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Biasca M
27.03.26.07.35

Axiomes



591052

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation



1001-427988

Référence de commande du transport



9400455728

Expéditeur

Manor Biasca
Elettrodomestico
Via Losanna 2
CH-6710 Biasca

Telefon
E-Mail

+41-91-873 96 99
repairservice.biasca@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-427988

Détails de la commande

Date 18.03.2026
Saisi par Antonella Scrocco
Téléphone +41-91-873 96 99
Commande de réparation 1001-427988
Date d'achat 06.08.2024
Transport par G. Leclerc Transport AG

Détails du compte

Damiano Lombardi
valle 26
CH-6780 Airole
Fax +41-795861011
lombardi.damiano@gmail.com
Avis au SMS:
+41-795861011

Produit

Marque Krups
Modèle pixie redesing
Numéro de série 241731131064258A055
Code EAN 10002627225

Accessoires du produit

Kein.

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Traces d'utilisation

Keine.

Autre erreur / remarques générales

perde acqua é gia stata riparata una volta

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____



1001-427988

Conferma d'ordine per lo shop

Dettagli ordine

Data 18.03.2026
Redatto da Antonella Scrocco
Telefono +41-91-873 96 99
Ordine di riparazione 1001-427988
Riferimento ordine 9400455728
Data di acquisto 06.08.2024
Trasporto tramite G. Leclerc Transport AG

Dettagli contatto

Damiano Lombardi
valle 26
CH-6780 Airola
Fax +41-795861011
lombardi.damiano@gmail.com
Notifica per SMS:
+41-795861011

Centro riparazioni

Prodotto

Marchio Krups
Modello pixie redesing
Numero di serie 241731131064258A055
Codice EAN 10002627225

Accessori per il prodotto

Kein.

Sintomo / Stato

Costante / Problema generico relativo alle funzioni.

Segni di usura

Keine.

Altro errore / Osservazioni generali

perde acqua è già stata riparata una volta

Garanzia / Importo massimo

Garanzia Alla verifica della garanzia

Il salvataggio dei dati è esclusiva responsabilità del cliente e non fa parte della prestazione di garanzia. La messa in sicurezza dei dati è a carico del cliente, così da evitare il danneggiamento, la distruzione o la perdita di quest'ultimi.

Biasca, 18.03.2026

Località, Data

Firma cliente Incarico di riparazione

Biasca,

Località, Data

Firma filiale Ritiro riparazione

Firma cliente Ritiro riparazione

HERZLICHE GRATULATION!

Wir gratulieren Ihnen zum erworbenen Qualitätsprodukt und wünschen Ihnen viel Vergnügen beim Gebrauch.
Die Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der Rückseite.

FÉLICITATIONS!

Vous venez d'acquérir un produit de qualité et nous vous souhaitons d'en profiter pleinement.
Les conditions liées à la garantie figurent au verso.

COMPLIMENTI PER LA SCELTA!

Avete acquistato un prodotto di qualità che risulterà sicuramente di vostro gradimento.
Le condizioni della garanzia sono riportate sul retro.

Die Garantiedau
La garantie est v
La garanzie vale

Artikel
Article
Articolo

Marke
Marque
Marca

Modell
Modèle
Modello

Serie-Nr.
Serie-no.
Serie-no

Versicherung/Assura

Verkaufsdatum
Date d'achat
Data d'acquisto

Stempel und Unters
Tampon et signature
Timbro e firma

Name des Kunden
Nom du client
Cognome del client

Vorname
Prénom
Nome

Adresse
Rue, no.
Via, no.

PLZ-ort
NPA, Localité
NAP, Località

Telefon
téléphone
Telefono

MANOR

www.manor.ch
via Losanna 2
6710 Biasca
091 873 96 99



Vi ha servito:
D. Mattei-Donati

Data d'acquisto : 06.08.2024 11:40:22
Durata della garanzia: 36 Mesi
fine della garanzia: 06.08.2027

Macchina da caffè Nespresso
3045380024630

Numero di serie: _____

Modello / marca: _____

> 333 507 460104* 60660 <

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

Lieferschein Nr. 127937



Datum:	27.03.2026	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1556880	pixie redesing (241731131064258A055), 1001-427988

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1556880

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	27.03.2026	N° de client:	113
Référence client:	1001-427988	Marque:	Krups
Appareil:	pixie redesing	N° de série:	241731131064258A055
Date d'achat:	08.08.2024	Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Bulletin de garantie, Grille, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : perde acqua é gia stata riparata una volta

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
MTI		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			