

AXIOMES ENGINEERING SA
SERVICE
CHEMIN DE L'ORIO 30A
CH 1032 ROMANEL-SUR-LAUSANNE

Téléphone: 0041 21 641 75 30



MEYRIN-GENEVE, 02.04.2026 13:06

Ordre/BL: C008 - 226839 - 1

Notre n° de client:

Votre référence: / RMA:

Nous vous envoyons pour RiG:réparation sous garantie

Qté:	1.00
Marque:	KRUPS
Type:	XN9105CH VERTUO NEXT
N° série:	22110CV1E168258A2AN
Accessoires:	Complet
État:	DOA
Description de l'erreur:	L'eau ne coule pas.

Client :	SAV MEDIAMARKT
	CHEMIN DE RIANTBOSSON 17
	CH 1217 MEYRIN

N° ticket	41003417
N° caisse	
N° article	41102052149
Date d'achat	03.03.2026

Code EAN



Nous vous prions de régler le plus vite possible l'ordre.
En cas de retour indiquez absolument le numéro mentionner en haut.

Traité par : 4070

Signature de l'atelier

226839

C008 MEDIA MARKT MEYRIN
CH. DE RIANTBOSSON 17

1217 MEYRIN-GENEVE

N° TVA intracommunautaire: CHE-116.285.317 TVA
eMail: MEYRIN@MEDIAMARKT.CH

Tél: 0848 544 455

Fax:

Vente comptant	N°: 41003417	Date: 03.03.2026	Délai de livraison: 03.03.2026
			Mode livr.: Emporté
			Vendeur: 12157



Adresse fact.:
N° cli.: 900363418
MONSIEUR
QUARESMA
HUGO
ROUTE DE CITÉ OUEST 19
CH 1196 GLAND
hugoquaresma1987@gmail.com



CLUB MEMBER

9814100990031477

L'adresse e-mail est facultative et sert aux fins
suivantes

Pos	Qté	N° GRP	N° art.	Désignation	Fil.	Dp.	Ray.	Px vte unit	Total
1	1	4110	2052149	KRUPS XN9105CH VERTUO NEXT	610	6	33	119.00	119.00 CHF
2	1	7013	2005086	2020 GARANTIE 2+1 KLEINELEKTRO KAT N° contrat: 00610.1174011 Prolongat. de la garantie 2+1 pour la position 1 N° article 2052149 selon les CGV de la Garantie Plus fournie Prolongat. de la garantie 2+1 Valeur garantie 119.00 CHF	610	6	70	19.95	19.95 CHF
Numéro de la hotline 0848 640 600									
Sous-total									138.95 CHF
Arrondissement									0.00 CHF
Montant tot. prov									138.95 CHF

Numéro de réparation Axiomes :

Axiomes



591106

Entrée	Atelier	Sortie
MT4		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf			
	Usure normale			
	Fortes rayures			
Etat propreté	Normal			
	Taché/sale			