



Lieferadresse

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio
1032 Romanel-sur-Lausanne

Telefon +41 21 641 75 30

3293 Dotzigen, 10. April 2026 / DI-MANAGER

Lieferschein Serviceauftrag Nr. 14909393

Gemäss Reparaturauftrag 41083481 vom 08.04.2026
Gemäss Kundenbestell-Nr. 1001943156 vom 08.04.2026

Lieferanten-Nr. 62103
Versandart / Lieferbedingungen Camion / geliefert, verzollt
Lieferdatum **Freitag, 10. April 2026**

u/Ref. Rep. Service
Telefon +41 32 352 14 60
E-Mail werkstatt@landischweiz.ch

Bemerkungen Kaffemaschine wurde nach ca. 2-3 Monaten nicht nutzen dann entkalkt. Beim Versuch sie zu entkalken, lief das Wasser nur unten heraus.
Ich habe sie in der Filiale ebenfalls getestet, da kam das selbe Resultat.

Produkt	Prod.-Nr. Lieferant	Menge ME	Preis Einkauf	Betrag exkl.
71958.01 NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT Kaufdatum: 20.07.2023 Garantiebeleg: Ja		1 ST	0.0000	0,00

Warenwert

CHF 0,00

Mit freundlichen Grüssen
Landi Schweiz AG Dotzigen

Service-Auftrag

AGRONET-Nr.: 1001943156

Kunden-Nummer	4400	 (00)476113300040180028	
Kunden-Name	LANDI Aarau-West AG		
Zusatz	Laden Buchs	Bearbeiter	Fabian Koch
Strasse / Postfach	Bresteneggstrasse 9B	Telefonnummer	+41 62 838'08'38
PLZ / Ort	5033 Buchs		

Kunden-Angaben	Charlotte Jost, Lindenweg 19, 5102 - Rapperswil		
Benachrichtigung	SMS: +41792188721		
Datum	Mittwoch, 8. April 2026		
Artikel	56770 - NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT		
Kaufdatum	20.07.2023	Serien-Nummer	
Garantiedauer	60 Monate		



Reparatur



Kostenvoranschlag, unter LP 50.-
wird kein KVA erstellt (Ausnahme
Sortiment Mobility unter LP 100.-)



Service



Beilage Garantieschein

Fehlerbeschreibung Kunde

Kaffemaschine wurde nach ca. 2-3 Monaten nicht nutzen
dann entkalkt. Beim Versuch sie zu entkalken, lief das
Wasser nur unten heraus.
Ich habe sie in der Filiale ebenfalls getestet, da kam das
selbe Resultat.

Eingesendetes Zubehör

Kaffemaschine, Wasserbehälter, ohne Verpackung

Datum

08.04.26

Unterschrift Landi



Datum

Unterschrift Chauffeur



(00)476113300040180028

AGRONET-Order: 1001943156, LANDI Aarau-West AG-5033 Buchs

Kunde: Charlotte Jost, Lindenweg 19, 5102 - Rapperswil

Artikel-Nr.: 56770 Modell: NESPRESSO KRUPS INISSIA ROT

Landi

LANDI Matengrün
LANDI Markt Lenzburg
Sägestrasse 10
5600 Lenzburg
Tel. 062 / 886 93 60

Garantieschein

Nespresso Krups Inissia rot

Artikelnummer: 56770
Preis: 89.00

Garantie 60 Monate, bis 20.07.2028



010942222004

Bon: 56770 20.07.2023 13:27
Kasse: 200632 Shop: 20085

Axiomes



591150

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
IM		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						E / S
Clé de nettoyage												
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			