



MANOR[®]

Adresse de livraison

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30a
CH-1032 Romanel-sur-Lausanne

Commande de réparation

1001-428247

Référence de commande du transport

9400455726

Expéditeur

Manor Biasca
Multimedia
Via Losanna 2
CH-6710 Biasca

Téléfon
E-Mail

+41-91-873 96 99
repairservice.biasca@manor.ch

Nombre de pièces

1

Commande de réparation 1001-428247

Détails de la commande

Date 07.04.2026
Saisi par Andrea D'Alessandro
Téléphone +41-91-873 96 99
Commande de réparation 1001-428247
Date d'achat 28.03.2026
Transport par G. Leclerc Transport AG

Produit

Marque KRUPS
Modèle Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint
Code EAN 3045380022089
Numéro d'inventaire 10001455462

Symptôme / Etat

170 - Défaut de la fonction générale / 1 - Constant.

Autre erreur / remarques générales

Non scende il caffè.
La macchina è stata sostituita con una nuova

Garantie / Montant maximum

Garantie	Zur Garantieprüfung	Montant max. des réparations	CHF 0.00
----------	---------------------	------------------------------	----------

Détails du compte

manor 54 Milja Lazzarotto Losanna 2 CH-6710 Biasca	Téléphone +41-918739609 Avis au Téléphone: +41-918739609
--	--

Accessoires du produit

Emballage original et complet.

Traces d'utilisation

Aucune / État parfait. pparaecchio utilizzato 4 volte

Si votre appareil est protégé par un Mot de Passe, veuillez nous indiquer ce dernier: _____

MANOR[®]

www.manor.ch
via Losanna2
6710 Biasca
091 873 96 99



Vi ha servito:
Dolores

Data d'acquisto : 28.03.2026 12:58:00
Durata della garanzia: 24 Mesi
fine della garanzia: 28.03.2028

Macchina da caffè Nespresso
3045380022089

Numero di serie: _____

Modello / marca: _____
-

> 333 507 *16413* 60660 <



* 1 5 6 0 9 7 7 *
1560977

Fremdprodukt Manor_EXT -
Axiomes Engineering SA - Manor Biasca Multim
14.04.26 06:09

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne



Lieferschein Nr. 128317

Datum:	14.04.2026	Logistikpartner:	Sertronics
Total Positionen:	1		

Typ / ID	Beschreibung
TR 1560977	Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint (22277CV2e075658A2Kp), 1001-428247

Empfangsbestätigung

Name	
Nummernschild	
Datum	
Unterschrift	

Sollte die Ware nicht mit dem Lieferschein übereinstimmen oder beschädigt sein, muss dies innerhalb 48 Stunden gemeldet werden.

Axiomes Engineering SA
Chemin de l'Orio 30A
1032 Romanel-sur-Lausanne

N° 1560977

Votre contact: plattform@sertronics.com, T: 056 417 71 11

Date:	14.04.2026	N° de client:	113
Référence client:	1001-428247	Marque:	KRUPS
Appareil:	Nespresso, Vertuo Pop, Aqua Mint	N° de série:	22277CV2e075658A2Kp
Date d'achat:	28.03.2026	Compensation:	Facture

Accessoires: Bac d'égouttage , Bulletin de garantie, Grille, Emballage d'origine, Bac à eau

Description de la panne

170 - Allgemeiner Funktionsfehler / 1 - Ständig vorhanden : Non scende il caffè.
La macchina è stata sostituita con una nuova

Vous trouverez ci-joint un ordre de service de Manor. Le document de commande Manor est joint.

Nous vous prions de traiter l'ordre de service directement avec Manor. Toute la correspondance, la facturation ainsi que le transport de retour doivent être adressés directement à Manor.



AXIOMES
ENGINEERING SA

Axiomes



591132

Numéro de réparation Axiomes :

Entrée	Atelier	Sortie
<i>2M</i>		

Présence des accessoires (E : à l'entrée Axiomes ; S : à la sortie d'Axiomes)

COMPLÉT

	Essenza +	Essenza Mini	Inissia	Citiz	Citiz&Co	U	Pixie	Prodigio	Expert	Maestria	Vertuo Plus	Vertuo Next (POP)
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau	E / S			E / S	2E / 2S	E / S		E / S	E / S		E / S	E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	2E / 2S	E / S	E / S	E / S	E / S			E / S
Bac d'égouttage	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S				E / S		
Grille d'égouttage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		
repose tasse			E / S	E / S	2E / 2S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse									E / S		E / S	E / S
Buse vapeur										E / S		

	Lattissima+ / Touch	Lattissima PRO	Gran Lattissima	Lattissima One	Lattissima One Evo	Atelier	Citiz & Milk	U & Milk	Prodigio & Milk	Expert & Milk	Gran Maestria	Creatista
Complet	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac à eau	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
couvercle bac à eau			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S
Récipient à capsules	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
Bac de récupération	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	9
Bac d'égouttage			E / S				E / S	E / S				E / S
Grille d'égouttage	2E / 2S	E / S	E / S		E / S		E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S
repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S	E / S		E / S	E / S	E / S	E / S
Grille repose tasse			E / S	E / S	E / S	E / S				E / S		
cache du bac d'égouttage											E / S	
Buse vapeur												E / S
Buse de détartrage	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Repose tasse noir							avant 2016 E / S					
Bac à lait / Pot à lait	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							E / S
tuyau en silicone	E / S	E / S	E / S	E / S	E / S							
Batteur						E / S						
Clé de nettoyage												E / S
Aeroccino							E / S	E / S	E / S	E / S	E / S	

Etat général de la machine

		Réception	Expédition	Remarques
Rayures	Parfait/neuf Usure normale Fortes rayures			
Etat propreté	Normal Taché/sale			